

第二中学校地域 堅徳小学校区画

「地域の良いところ」



- 建築 住宅、歴史的建築物、図書館や公民館等の文化施設、工場、その他
- 構造物 道路、公園、橋、トンネル、上下水道、その他
- 自然環境 山、川、海、畑、や果樹園、樹木・植生など
- 利便性 商店、道路交通（バス、船、他）
- 観光 観光施設、観光資源
- 景観 景観
- 危険 防犯、災害、施設の老朽化
- つながり 地域の人のつながりが結実してできたもの（地域の花壇、清掃活動、他）



- 長目山からの眺望（長目） 景観
- 景色よし（長目） 景観
- 鉢土山（地区全体） 自然環境 景観

- 伊能忠敬が来た（海岸寺）（堅浦） 建築
- 海岸寺のつつじ池、西九州一の観音像がある（堅浦） 建築

- 小学校に珍しい人形がある（堅浦） 建築
- 堅徳小にある青い目の人形 珍しい（堅浦） 建築
- 堅徳小学校前にある観音様、子宝観音として知られている（堅浦） 建築
- お祭りがたくさん残っているので子供達に日本の伝統をたくさん勉強させます（地区全体） つながり
- 挨拶を良くするスポーツが盛ん（少年野球）（地区全体） つながり

- 堅浦の霜月祭 獅子舞、長刀、棒術、神楽 部落意識の排除（堅浦） つながり

- ウォーキングに適している農道（地区全体） 構造物 観光

- 白梅荘（徳浦） 建築
- 日本唯一の資源採掘会社がある（徳浦） 建築

- 地域防犯パトロール 毎週水曜日に当番制で地域の住民が小学校の子ども達の下校を見守っている（道路にな立っている）（徳浦） 危険 つながり

- 古くなったり故障した街灯（蛍光灯）を水銀灯に変えている明るくなり防犯に役立っている（徳浦） 危険 つながり

- 特別養護老人ホームしおさい（2）（長目（釜戸）） 建築

- 林道新設中 構造物

- 伝統芸能伊崎獅子舞（長目（伊崎）） つながり

- 楠屋の海岸、浜、美しくて澄んでいる（長目（伊崎）～楠屋） 自然環境

- 魚（まぐろ）の養殖（2） 構造物


- 羽迫神社（堅浦） 建築

- 中津留達雄少佐（堅浦） 建築

- 県道拡幅中 構造物
- 道路改良 構造物

- 海が綺麗でいつでも気分転換できる（堅浦～長目） 景観
- 海岸（浜がある）（堅浦～長目） 自然環境
- 海岸（堅浦～長目） 自然環境
- 魚釣りよくつれる（地区全体） 観光

- 海と工場の景色（含花火）（徳浦） 景観
- 公園が近くにあるので子どもと散歩できる（徳浦） 建築



図々研



- 新鮮な魚食べ物はいつでも簡単に買える（特に魚）（津久見市全体） 利便性

- 伝統芸能がある（地区全体） つながり

第二中学校地域 聖徳小学校区班

[地域の改善したいところ]

- 〈凡 例〉
- 都市計画区域
 - 都市計画道路(整備済み)
 - 都市計画道路(未整備 視道有)
 - 都市計画道路(未整備 視道無)
 - 市役所
 - 教育施設
 - 神社
 - 寺院
 - 警察署
 - 消防署
 - 郵便局
 - 公園
 - 鉄道 (JR在来線)
 - 高速道路
 - 道路
 - 観光施設等

- 建築 住宅、歴史的建築物、図書館や公民館等の文化施設、工場、その他
- 構造物 道路、公園、橋、トンネル、上下水道、その他
- 自然環境 山、川、海、畑、や果樹園、樹木・植生など
- 利便性 商店、道路交通 (バス、船、他)
- 観光 観光施設、観光資源
- 景観 景観
- 危険 防犯、災害、施設の老朽化
- つながり 地域の人のつながりが結実してできたもの (地域の花壇、清掃活動、他)

- 商店が少ない (地区全体) 利便性
- 買い物の所が無い (地区全体) 利便性
- 他地域とのつながり (機会) が無い (地区全体) つながり
- 車がないとどこにも行けない (地区全体) 利便性
- 農地、荒廃が多い 活用できないのか (地区全体) 自然環境
- 遊ぶところが無い (地区全体) 建築
- 防災避難場所が無い 危険



徳浦川 土砂が堆積しており川の水量が増したとき危険 (徳浦) 自然環境 危険

橋の老朽化 (堅浦) 危険 構造物

児童の横断が危険 (堅浦) 危険

小迫奥の農道 災害により崩壊されたまま整備されていない (堅浦) 危険 構造物

長目小学校の校舎グラウンド何か利用方法はないのか (長目(釜戸)) 建築

長目小跡の管理 (長目(釜戸)) 建築

道路(幅員が狭い)の改良(4) (長目(釜戸)～楠屋) 構造物

旧県道 景色が良いのに木が茂って道路も石ころなどが多く整備されていない (堅浦・長目(浦代)) 危険

旧県道 管理+不法投棄 (堅浦・長目(浦代)) 危険 景観

県道の幅員が狭い (堅浦) 危険 構造物

徳浦トンネル離合できない(市道徳浦松崎線) 構造物

二中までの通学路(工場内道路)道幅が狭い上大型車の通行が多いので非常に危険(市道徳浦松崎線) 危険 構造物

道路が狭いので運転するときは良く危ないと感じる(市道徳浦松崎線) 危険 構造物

道が悪い、狭い、水溜り多い、大型車多い(市道徳浦松崎線)(徳浦～入船) 構造物

